

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 40 号				
建設工事等の名称	大和地区（その2）舗装補修工事				
建設工事等の場所	柳川市大和地区				
建設工事等の種別	舗装				
建設工事等の概要	変更前	工事面積 A=1, 090m <sup>2</sup> 不陸整正 (t = 3 cm) RC-40 A=1, 090m <sup>2</sup> 不陸整正 (t = 4 cm) RC-40 A=4m <sup>2</sup> 表層工 (t = 4 cm) 再生密粒度アスコン (13) 3m以下 A=4 98m <sup>2</sup> 表層工 (t = 4 cm) 再生密粒度アスコン (13) 3m超 A=59 2m <sup>2</sup>			
	変更後	工事面積 A=1, 210m <sup>2</sup> 不陸整正 (t = 3 cm) RC-40 A=1, 092m <sup>2</sup> 不陸整正 (t = 4 cm) RC-40 A=122m <sup>2</sup> 表層工 (t = 4 cm) 再生密粒度アスコン (13) 3m以下 A=4 96m <sup>2</sup> 表層工 (t = 4 cm) 再生密粒度アスコン (13) 3m超 A=59 6m <sup>2</sup> 表層工 (t = 5 cm) 再生密粒度アスコン (13) 3m超 A=11 8m <sup>2</sup>			
履行期間	変更前	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日		
	変更後	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日		
契約の相手方	商号又は名称	森田建設(株)			
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1			
契約金額	変更前	5,080,900 円			
	変更後	6,079,700 円			
変更契約日	令和7年11月28日				
変更理由	本工事契約後、鷹尾西地区において、事故につながるおそれのある舗装の劣化が確認されたため、舗装補修箇所を追加する。また、工事着手に際して現地立会を実施したところ、沈下やひび割れ範囲が拡大していたため、増工を行うものである。				