


平成28年度以降の浸水実績に基づき作成しています。

柳川市 内水ハザードマップ②

内水はん濫とは

堤防で守られた内側の土地（一般に人が住んでいる土地）にある水を「内水」と呼びます。
大雨が降った場合、側溝や水路で河川へ排水しきれなくなり道路冠水や土地への浸水を引き起こすことです。




このハザードマップは、市民の皆様から寄せられた情報や職員のパトロールを基に作成したものであり、シミュレーションを行ったものではありません。
平成17年の合併以降に、小坪排水機場の新設、大和第1排水機場及び北浦排水機場の更新、筑紫都市下水路ポンプ場の増設など排水能力の向上により浸水箇所は減少しています。
しかしながら、雨の降り方（ゲリラ豪雨等）や土地利用の変化などにより浸水することがありますので、ご注意ください。

位置図



想定される浸水深



水深が0.5mを超えると避難が非常に困難になりますので早めに避難しましょう。

避難所

施設名	電話番号
柳川農村環境改善センター	74-1790
豊原コミュニティセンター	73-6767
三橋生涯学習センター	73-4489
矢ヶ部コミュニティセンター	74-2982
ニツ河コミュニティセンター	74-2902
垂見コミュニティセンター	72-5230
中山コミュニティセンター	63-5524

- 市役所(庁舎)・防災行政機関
- 警察機関
- 消防機関
- 避難所
- 行政界