

## 令和6年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
1	柳河小	河川 (沖端川)	隅町16付近	階段があり、川に降りることが容易にできるため、川に転落してしまう危険がある	学校側の学級指導にて対応する
2	東宮永小	市道	東宮永小学校前	道路表示や白線が消えかかっている箇所がある	白線の引き直しにて対応
3	両開小	県道 大牟田川副線	大浜町843-2付近交差点	信号・横断歩道がなく、横断が危険である	白線引き直しにて対応 信号機・横断歩道は上申予定
4	両開小	市道	有明町1750付近	歩道が狭く、登下校の児童が危険である	グリーンベルトにて対応
5	昭一小	県道18号線	久々原351～717間	白線が消えかかっている	白線の引き直しにて対応 (グリーンベルト設置は要検討)
6	昭二小	県道 大牟田川副線	昭代第二小学校 東側道路	法定速度を守らない車が多い。カーブの先に横断歩道があるため危険である	舗装整備 白線塗り直しは対応済 警邏強化を呼びかける ダイヤマークは上申中
7	昭二小	県道 大牟田川副線	西浜武1466-13付近	橋付近の道幅が広くなっており、路側帯に駐車されるため、歩く際車道側を通行し車両と接触する可能性がある	ポストコーンの設置にて対応
8	蒲池小	市道	小井出交差点付近	防護柵が腐食している	防護柵改修にて対応
9	蒲池小	市道	東蒲池交差点～矢ヶ部北交差点	歩道が狭く、登下校の児童が危険である	白線引き直しにて対応 登下校ルートを変更可能か要確認
10	蒲池小	市道	金納405付近	蒲池保育園の送迎車が多く、夏になると草が伸びて見晴らしが悪くなり、車両と衝突の危険がある	草刈りにて対応
11	蒲池小	県道716号線	東蒲池422-1付近	視界が悪く、交通量も多い。また、制限速度を守らない車が多いため、車両との接触の危険がある。横断歩道が金納交差点までいかない	学校側要望により横断歩道設置位置を確認→ 確認後上申予定 白線引き直しにて対応 (歩道拡幅は現状対応不可)
12	皿垣小	市道	小学校東側交差点	白線(止まれ表示、停止線)が消えかかっている 道路幅が同じぐらいで優先道路が分かりにくい	交差点注意表示設置にて対応(4箇所) (ドット設置は要検討)

## 令和6年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
13	中島小	市道	中島小学校東側	学校統合により、登下校時の送迎の車が渋滞することが予想され、スクールバスのコースになる可能性もあるため、運航に支障が出るおそれがある	警邏強化を呼びかける
14	中島小	市道	中島小学校北側 変則四つ角	車両の往来が多く国道208号線から皿垣校区方面へ走る車が制限速度を守らず走行することが多い。出会い頭の交通事故が頻繁に起こる箇所であり、送迎時必ず通るため、交通量が増えることが予想される	警邏強化を呼びかける
15	中島小	市道	中島小学校西側	登下校時の送迎の車が路側帯内で停車している。学校統合後は更に交通量が増えることが予想される	警邏強化を呼びかける
16	中島小	市道	中島小学校南側	保育園が近くにあり、登下校時に送迎の車が多く通る。離合は可能だが、統合後は更に交通量が増えることが予想される	警邏強化を呼びかける
17	大和小	市道	大和町明野297付近	消防団倉庫解体後のため、防護柵がなく、川に転落する危険がある	防護柵設置にて対応
18	大和小	市道	大和町明野696付近	白線(止まれ表示、停止線、横断歩道)が消えかかっている	止まれ表示、横断歩道塗り直し 白線引き直しにて対応
19	大和小	市道	大和町栄184付近	白線(停止線、横断歩道)が消えかかっている	横断歩道、停止線・ダイヤモンド塗り直し 外側線・文字塗り直しにて対応
20	大和小	市道	大和町明野696付近	死角が多く、カーブミラーでの左右確認も出来にくい為、車両と接触する可能性がある	信号機設置は交通量等の諸条件により対応不可 白線引き直し、文字の塗り直しにて対応
21	大和小	市道	大和町明野739-1付近	白線(停止線、横断歩道)が消えかかっている	白線、止まれ線引き直しにて対応
22	大和小	市道	大和町明野752付近	白線が消えかかっている	白線引き直しにて対応
23	豊原小	市道	大和町豊原532付近	グリーンベルトの塗装色が消えかかっている	白線引き直し、グリーンベルト塗り直しにて対応
24	藤吉小	市道	三橋町西鉄柳川駅 東口付近	防護柵が一部無い為、児童が転落する恐れがある	現地確認及び学校側にも確認する

## 令和6年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
25	ニッ河小	市道	ニッ河保育園前	グリーンベルトの塗装色が消えかかっている	白線の引き直し、グリーンベルトの塗り直しにて対応
26	垂見小	市道	三橋町棚町48付近	視界が悪く車両の接近に対して遅れてしまう	カーブミラー設置にて対応
27	垂見小	市道	沖田公民館(農村公園)北西側水路	水路沿いに設置している防護柵がないため、転落の可能性がある	防護柵改修にて対応
28	垂見小	市道	三橋町棚町59-1付近	交差点の見通しが悪く、出会いがしら事故になる可能性がある 停止線が消えかかっている	白線引き直し、止まれ表示設置にて対応
29	垂見小	市道	小学校東側	白線が消えかかっている	白線引き直しにて対応
30	柳城中	市道	校舎北側及び西側	水路沿いに防護柵がない為、水路に転落する可能性がある	現地を確認し、学校側要望の聞き取りを行った結果、警邏強化にて対応する
31	蒲池中	市道	矢ヶ部451-2	歩道から通りに入る際に車両と衝突する可能性がある	パイプガード設置にて対応
32	蒲池中	県道23号線	柳川市矢ヶ部522-21	横断歩道がない	横断歩道設置は現状対応不可
33	蒲池中	県道23号線	矢ヶ部北交差点	歩道幅が狭く、車両と接触事故になる可能性がある	県道の拡幅事業の対象区域のため、対応予定。
34	蒲池中	県道716号線	蒲生960-2	歩道幅が狭く、特に夜になると視界が悪くなり、車両と接触する可能性がある	県道の拡幅事業の対象区域のため、対応予定
35	蒲池中	市道	東蒲池764-1	周辺は住宅街であり、街灯もあるが、夕方や夜間に犯罪が起きてわかりにくい場所になっている	警邏強化を呼びかける
36	三橋中	市道	三橋町柳河65番地付近	交差点の見通しが悪く、出会いがしら事故になる可能性がある (自転車も含む)	車止めポール設置にて対応(反射板付)
37	三橋中	市道	三橋町柳河398-1番地付近	交差点の見通しが悪く、出会いがしら事故になる可能性がある (自転車も含む) また、法定速度を守らない車両が多い	警邏強化を呼びかける