

### 令和元年度柳川市内通学路危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
1	柳河小	市道	柳川市隅町70番地付近 (高畑公園向かい)	防護柵がないため、堀に落ちる危険性がある。	今年度より工事着工(2~3年かかる)
2	城内小	市道	本町交差点~学校区境(南)	車道が狭く歩道もないため、通学の際に危険を伴う。	今年度、人道橋の架け替え、歩道の拡張工事(杉森高校南)を行っていく。
3	東宮永小	市道	柳川市佃町125番地2付近	車の通りが非常に多いにも関わらず、点滅信号であり、道幅は狭いが交差点の横断歩道が一箇所だけである。学校からの登下校で県道を横断するのに非常に危険である。	今年度より着工(4年~5年かかる)
4	矢留小	市道	柳川市矢留本町21番地 (小学校前)	T字路であるが、見通しが悪いため、児童が歩行していると、出会い頭に車が入り込んできて、ぶつかりそうになるときがある。	舗装の塗り替え、ライン引き直し(3本)、車止め1~2本。今年度12月以降の工事に対応。
5	矢留小	県道714号 高田柳川線	柳川市矢留本町21番地(小学校前)~上宮永交差点	グリーンベルトの色がはげている。また、グリーンベルト地帯が広いため、グリーンベルト地帯に車が入り込んでくる。グリーンベルト地帯は安心だと思って歩行していても危険である。	グリーンベルトは現状維持。狭くすると30km/h危なくなる。一列で歩行するよう注意喚起を行っていく。
6	両開小	市道	柳川市大浜町287番地1付近	歩道にまで高い草が生え広がり、歩くとき、けがにつながる。	今年度対応 草刈り
7	蒲池小	主要地方道 久留米柳川線	下田橋から南へ学区区境まで	通行車両が非常に多いため、現道拡幅及び歩道が必要。	段階的に道路拡幅及び両側に歩道設置。
8	蒲池小	県道716号 水田大川線	本園酒店付近~市境	路肩が狭く歩道がない。カーブ等で見通しが悪い箇所もある。	予算の範囲内において、今年度より順次対応していく。
9	昭一小	市道	柳川市間540番地付近	白線とスクールゾーン(緑の所)が消えている。	対応済(R1.8)
10	昭一小	市道	柳川市田脇836番地5付近 (昭代郵便局前三差路交差点)	横断歩道がない。東西間の横断がしづらい。	信号機・横断歩道・路肩については、連続する交差点で信号機の間隔も短く見通しも悪いことから、新設等はできない。来年度、舗装の塗り替え、外側線を入れる(学校側南道路)、交差点注意(路面標示)。
11	昭二小	県道18号 大牟田川副線	柳川市西浜武1201番地付近	見通しが悪い三差路 交通量が多い	信号機新設については、緩やかなカーブとなっており、見通しが悪く、信号の視距離が足りないため、新設はできない。ポランティア等による立ち番で対応。
12	血垣小	市道	栄血垣信号~血垣コミュニティ バス停前を通り学校へ行く道路	見通しの悪いカーブでミラーもない。そのうえ道幅も狭いので事故の可能性がある。	来年度、『学童注意』(路面標示)2箇所、交差点南道路に、『止まれ』『停止線』(道路標示)、30m規制(道路標識)設置等の工事を行うことで対応。
13	有明小	県道771号 谷垣徳益線	柳川市大和町血垣開600番地付近 (有明小南道路)	児童の通学路が狭いが、車の通りが多く、通学時刻はスピードを出している車も多く見られる。(道路の幅員が狭い)	今年度以降、予算の範囲内において順次、校舎南側道路の歩道の塗り直し、校舎側道路のグリーンベルトを舗装して対応。
14	六合小	県道83号 大和城島線	柳川市大和町六合1180番地付近	柵が半分程度倒れていて危険である。	県)管理係で対応
15	大和小	市道	明野農村公園	道路を横断する際、公園側から車が来ると道路がカーブしているため見えにくい。	植栽の剪定済。警察)農村公園東側道路に停止線の上申を行う。建設課)来年度、減速マーク、ライン等の塗り直しを行う。
16	大和小	市道	小学校正門前	公示後、道路の一部がアスファルトをしていないままになっているため、児童がつまずきやすい。水たまりもできる。	来年度以降、建設課で対応。
17	大和小	市道	南野コミュニティバス路線	大和小学校から南野コミバス路線を通り栄の信号方面には、たくさんの児童がその歩道を活用している。平川勝彦宅前にも横断歩道はあるが、信号が目に入り、横断歩道に気付かない車が多い。	現在ある歩道を西側交差点付近に移動することで対応。区長了承済。移動後、街頭の対応も行う。
18	豊原小	市道	柳川市大和町豊原478番地 (交差点より西100m)	野田交差点より西100m程度	来年度より、予算の範囲内において、外側線を南北両側、順次引き直していく。グリーンベルトについても来年度より、南側道路に確保していく。
19	豊原小	市道	柳川市大和町豊原478番地 (交差点より東50m)	野田交差点手前50m	植栽の剪定については、昨年同様、県)管理係で継続して対応していく。
20	矢ヶ部小	県道23号 久留米柳川線	柳川市三橋町柳河 (保加町交差点)	横断歩道のすぐ側に民家があり、歩行者溜まりがないため、交通事故につながる危険がある。	歩行者溜まりは私有地であるため、これ以上の確保はできない。これまでどおり、立ち番等で対応。
21	矢ヶ部小	市道	柳川市三橋町柳河1053番地付近	時間指定の歩行者専用道路の標示「7-9」、「13-17」の表示と路側帯の白線が消えており、交通事故につながる危険がある。	『7-9・13-17歩行者専用道路』(道路標示)廃止予定。グリーンベルトについては、嵩上げ後の整備状況を見て外側線等を含めて対応する予定。
22	二ッ河小	県道773号 木元白鳥線	県道木元白鳥線 百町行政区内全線	百町行政区内は道路が狭く、カーブや建物で見通しが悪い。	令和2年度末に県道から市道に変わる。その際、地元との調整を行いながら舗装、グリーンベルト、区画線(概則線、注意喚起)等の工事を県が行っていくことで対応。
23	中山小	市道	柳川市三橋町中山760番地付近	道路上の一旦停止ラインや「交差点あり」の文字が消えていたり、きえかかっていたりしており、児童が車との接触事故に巻き込まれる可能性がある。	消えているラインの引き直しは今年度より順次対応していく。グリーンベルトは現行1mから75cmで引き直して、道路幅を確保する。