

## 令和2年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	道路種別	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
1	柳河小	市道	柳川市八百屋町8番地 地辺りから来たの通り	児童が事件・事故に巻き込まれやすい	
2	城内小	県道	柳川市坂本町4-2	歩道橋が接触事故により破損しており、通学路として使用できない。	修繕予定
3	両開小	市道 県道	中ノ切信号から西側の点滅信号	横断歩道がなく危険	県：外側線・停止線・強調表示を更新 市建設課：外側線更新(北端：学校、南端：大牟田川副線)
4	両開小	県道	中開周辺歩道	歩道に草が生え児童が通りにくい	県により除草実施
5	昭一小	県道	柳川市間(県道新田西蒲池線)	白線が消えている	県：外側線を更新(複数年に分けて、予算の範囲内で実施)
6	昭一小	市道	昭代郵便局前	白線が消えている。 大型車やバスの通行が多いが歩道が無く危険	県警：停止線の更新 学校：通学時は歩道側を通るように指導 ※横断歩道は付近に複数あるため新設は困難
7	昭一小	市道	柳川市久々原287-1付近	横断歩道がなく、「トマレ」の字が消えている	市建設課：ドットライン新設、「交差点注意」3方向新設 ※「止まれ」表示は通行量が少ないため新設は困難
9	中島小	市道	柳川市大和町中島	堀の片側にしかガードレールがない。	通学路として通行する部分を学校と家庭で指導する。 当該箇所の防護柵の設置については、地域の理解が必要。農耕車両の出入りもあることから農業者との調整も必要。
10	中島小	市道	柳川市大和町栄	クリークにガードレールがない。	通行には危険が伴う旨を学校と家庭で指導する。
11	六合小	県道	柳川市大和町六合1661-1 (六合小校門前)	雨天時の水たまりがひどい上、その後も残っているため、登下校に支障がある。	道路の嵩上げにより対応
12	六合小	市道	柳川市大和町鷹ノ尾255~306番地付近	交通量が多いため危険	市建設課：外側線の更新(複数年で、予算の範囲内で実施) 学校：路側帯の広い方を通よう指導する。 ※グリーンベルトについては、路面状況が悪いため見送り
13	大和小	市道	柳川市大和町栄563番地 (大和小校門前)	スクールゾーンのラインが薄くなっている	市建設課：外側線・強調表示更新(複数年に分けて、予算の範囲内で実施)

14	豊原小	市道	柳川市大和町塩塚1 401-1 (大和中学校北側道 路)	白線が消えているため路側 帯が確保できていない。	市建設課:交差点～遮断機の外側線を 更新(複数年に分けて、予算の範囲内で 実施)
15	豊原小		柳川市大和町豊原1 95-4	通行量が多いが、生け垣が 大きいため周囲から見えにく い	
16	藤吉小	市道	柳川市三橋町藤吉1 0番地 (ポッポ幼稚園東側)	・周囲の目が少ない ・路上の死角がある ・周囲から見えにくく連れ込 みやすい場所がある	市建設課:外側線更新、強調表示新設 (複数年に分けて、予算の範囲内で実 施) 県警:見回り強化
17	矢ヶ部 小	市道	矢ヶ部小学校南側道 路	道路幅が狭い上に路側帯が ない	市建設課:外側線更新、(複数年に分け て、予算の範囲内で実施) 県警:ゾーン30を提案
18	矢ヶ部 小	国道	柳川市三橋町柳河 矢加部交差点	横断歩道待機場所が狭いの で、待機する際に危険である	次年度以降対応予定