

## 令和4年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
1	柳河小	市道	京町交差点	ヨンダ(株)から吉田英語塾方面の歩行者用信号がない。	柳川署より、福岡県公安委員会へ上申予定
2	柳河小	市道	中町40-3	児童が側溝に落ちたり、児童が乗ってガス管が破裂する危険がある。	学校での安全指導等を実施
3	柳河小	市道	上町交差点北東	児童が一人になった時に周囲の目が少ない。	柳川署内で情報共有し、警らを強化する
4	東宮永小	市道	江曲 横橋付近	路肩が細い箇所があり、児童が歩行しにくい。	外側線引き直し、ガードレール追加
5	東宮永小	市道	佃町1157-1 (旧クリーンセンター付近)	クリーンセンターが閉所になったことで、人通りが少なくなっている。また、草が繁り見通しが悪い。	市担当課で対応済
6	矢留小	県道 高田柳川線	上宮永交差点から東	雨天時、車道に溜まった雨水が、車が通る度歩行者にかかる。低学年は頭から被る程。	雨水の排水効率を改善する程。
7	昭二小	県道 大牟田川副線	小学校前横断歩道 ～前田橋付近	歩道がなく、見通しが悪い。	県で対応を検討中
8	昭二小	県道 大牟田川副線	古賀	雨が歩道に溜まり、それを避けるために車道を歩行しなければならない。	道路の嵩上げにより対応
9	昭二小	県道 大牟田川副線	西浜武	橋付近の道幅が広がっているため、路側帯に駐車されやすい。それを避けるために車道を歩行しなければならない。	学校から周知徹底する
10	蒲池小	市道	矢加部	集団登校時の交通事故	グリーンベルト設置
11	血垣小	市道	血垣北地区から二十五丁地区にかけての道路	長い直線道路のためスピードを出す車が多い。雨天時は路側帯が浸水する箇所もあり、それを避けて歩行しなければならない。血垣北地区は道路幅が狭い上に、登校時の交通量が多く危険。	本件32番の実施により対応する
12	有明小	県道谷垣徳益線	大和町血垣開900付近	児童の登下校時の車との接触	対応保留
13	有明小	県道谷垣徳益線	大和町血垣開600～900付近	児童の登下校時の車との接触	道路標示の設置
14	有明小	県道谷垣徳益線	大和町血垣開600付近	制限速度30km/hのところを車両が速度超過で走行。児童の登下校中に接触する恐れがある。	道路標識の更新及び新設
15	中島小	市道	学校校門付近	舗装が劣化し、亀裂や表面に砂利が浮き出たりしている。通行車両が砂利を弾き飛ばし、歩行中の児童に当たる危険がある。	路側帯カラー舗装の更新

## 令和4年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
16	中島小	市道	大和町中島1722-3 付近	路側帯の白線が消えている。 沿岸道路下の三叉路に横断歩道がない。	外側線引き直し 横断歩道設置を検討
17	六合小	市道	大和町鷹ノ尾216 (塩塚8号踏切)	ガードレールが途中でしか 設置されていない。	軌道上のため関係機関と対応を 協議
18	大和小	市道	大和町栄446付近	防護柵が腐食して、外れか けているところもある。 白線が消えている。	防護柵補修
19	大和小	市道	大和町明野763-1付 近	信号がないのでスピード超過 の車両が見られる。 白線が消えている。	要注意箇所～南交差点の外側 線引き直し
20	大和小	市道	大和町栄519	白線が消えている。	外側線引き直し
21	大和小	市道	大和町栄613	信号がないのでスピード超過 の車両が見られる。 一旦停止と白線が消えてい る。	停止線引き直し 外側線及び舗装更新
22	豊原小	国道208 号線	大和町豊原125 (豊原小学校前信 号)	信号西側からの車両が左折 する時に、横断歩道待機中 の児童に接触する恐れがあ る。	防護柵及びバリアポール新設
24	矢ヶ部 小	市道	学校北側道路	西鉄高架東側に横断歩道が ないため、道路北側から来る 児童は道路を横切って横断 している。	路面標示新設 学校による交通安全指導
25	二ツ河 小	市道	三橋町起田113付近	道路が狭く、脇道からの飛び 出しの可能性があるため、事 故が起こりやすい。	ドットライン・交差点表示・路面標 示新設
26	二ツ河 小	市道	三橋町起田175付近	見通しが悪く、自転車の飛び 出しで事故が起きたことがあ る。	カーブミラー更新 ドットライン・路面標示新設
27	二ツ河 小	市道	三橋町木元161付近	路肩が狭く、白線が消えか かっている。車両が路肩に通 行し危険。	外側線引き直し
28	二ツ河 小	市道	三橋町起田144-4付 近	路肩が狭く、ガードレールや 縁石ブロックがないため、車 両通行時が危険。	舗装更新・カラー舗装
29	垂見小	市道	三橋町五拾町290付 近	横断歩道や停止線が消えか かっている。	横断歩道・停止線引き直し
30	垂見小	市道	三橋町垂見429付近 (稲又酒店付近)	横断歩道や停止線が消えか かっている。	横断歩道・停止線引き直し
31	中山小	市道	三橋町中山370付近	止まれや交差点ありの文字 が消えるなどしている。	「歩道あり」等道路標示を新設

## 令和4年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
32	皿垣小	市道	栄伏木交差点	道路が低いため、大雨時に冠水しており、児童の通行に支障がある。また、令和6年度に市の新設道路が完成予定であり、交通量の増加が見込まれる。	道路新設 (令和5年度以降工事予定)