

令和7年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
1	柳河小	市道	京町交差点付近	側溝の蓋が割れていて危険である。 白線及びグリーンベルトが消えている。	側溝蓋復旧、白線の引き直し、グリーンベルトの塗り直し
2	柳河小	県道770号線	新船津町大門橋付近	横断歩道がなく、横断が危険である。	対応不可 (100m以内に横断歩道がある為)
3	城内小	市道	小学校北側	校舎北側道路で駐車場や民家から出てくる車の見通しが悪く、歩道を通行する児童や通行人と接触事故になる可能性がある。	中央線・外側線引き直し、カーブミラー設置
4	矢留小	市道	小学校前～上宮永交差点付近	グリーンベルトの塗り直し。	白線の引き直し、グリーンベルトの塗り直し
5	両開小	市道	大浜町2088番地付近	防護柵がなく、堀に転落してしまう可能性がある。	防護柵の設置
6	両開小	県道18号線及び市道	大浜町500-1番地付近	横断歩道がなく、児童が横断する際危険である。(点滅信号がなくなる)	交差点強調表示、点滅信号撤去 交通量を調査予定 外側線・白線の引き直し ドット設置、道路表示(交差点注意)設置
7	両開小	市道	大浜町320番地付近	登下校時車両の通行も多く児童に接触する可能性がある。	外側線・白線の引き直し
8	両開小	市道	有明町1505番地付近	防護柵がなく、堀に転落してしまう可能性がある。	防護柵設置は要検討
9	昭代第一小	県道769号線	間75-7周辺	白線が消えている。グリーンベルトがない。	白線引き直し
10	昭代第一小	市道	七ツ家461付近	防護柵がなく、落下の危険性がある。(ゴミ置き場があった)	防護柵設置
11	昭代第一小	市道	間1222-7付近	側溝の蓋が劣化しており、危険である。	側溝の蓋復旧
12	昭代第一小	県道18号線	田脇316-2付近	白線が消えている。	中央線・外側線の塗り直し、グリーンベルト設置
13	昭代第一小	市道	久々原126-3	大雨の際、歩道に水があふれて危険である。	歩道のかさ上げ
14	昭代第一小	県道765号線と県道769号線の交差点	間99	横断歩道がなく、横断が危険。	白線引き直し、警ら強化 白線・止まれ表示塗り直し、道路表示(注意喚起2箇所)設置

令和7年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
15	昭代第一小	県道18号線	間交差点	白線及びグリーンベルトが消えている。	白線引き直し
16	昭代第一小	県道18号及び市道	小学校前交差点	見通しが悪く、接触事故等の可能性がある。	信号を定周期に変更は要検討(地域住民に確認する) ガードポール又はボードを設置 道路表示(注意喚起2箇所)設置
17	昭代第一小	市道	間1252	側溝が途中でなくなっており、法面になっているため、舗装が剥がれている。 白線とグリーンベルトが薄くなっている。	舗装補修
18	蒲池小	市道	東蒲池636-7	横断歩道及び停止線(2か所)止まれ表示が薄くなっている。	ダイヤモンド、横断歩道塗り直し 外側線・止まれ表示引き直し、グリーンベルト塗り直し 道路表示(注意喚起2箇所)
19	蒲池小	市道	東蒲池193-2	車幅も広く、交通量も多い。また、制限速度を守らない車が多いため、車両との接触の危険がある。 横断歩道がないため危険である。 地域からの要望も多数ある。	横断歩道設置は現状設置不可 白線・止まれ表示塗り直し
20	やまと小	県道18号線	大和町栄 江島東地区	車幅も広く、交通量も多い。また、制限速度を守らない車が多いため、車両との接触の危険がある。 横断歩道がないため危険である。	道路表示(学童横断注意2箇所) 交通量調査及び横断歩道設置上申予定
21	やまと小	市道	小学校北側①	車幅が狭く交通量も多い。また、制限速度を守らない車が多いため、車両との接触の危険がある。 白線やグリーンベルトが薄くなっている。	白線引き直し、グリーンベルト塗り直し
22	やまと小	市道	小学校北側②	歩道が狭く、車両との接触の危険がある。	白線引き直し、グリーンベルト塗り直し 道路表示(学童注意)設置(横断歩道は対応不可)
23	やまと小	市道	小学校西側	車幅が狭く交通量も多い。また、制限速度を守らない車が多いため、車両との接触の危険がある。 白線やグリーンベルトが無く危険である。	白線引き直し、グリーンベルト塗り直し、路面表示(道路着色) (横断歩道は対応不可)
24	やまと小	市道	小学校西側	白線やグリーンベルトが無く危険である。また、防護柵が無く落下する可能性がある。	防護柵設置、白線引き直し、グリーンベルト塗り直し
25	藤吉小	市道	高畑公民館前面道路	歩道が狭く、車両との接触する可能性がある。また、白線やグリーンベルトが所々消えている。	白線引き直し、グリーンベルト塗り直し
26	二ツ河小	市道	三橋町吉開658-2	白線及びグリーンベルトが消えている。	白線引き直し、グリーンベルト塗り直し
27	二ツ河小	県道773号線	三橋町百町1289	歩道が狭く、車両との接触する可能性がある。また、白線や車道の文字が消えている。	文字の塗り直し、白線の引き直し 白線引き直し、止まれ表示引き直し、グリーンベルト塗り直し
28	垂見小	市道	三橋町棚町1003～水町 信号まで	グリーンベルトが消えている。	グリーンベルト塗り直し
29	垂見小	市道	三橋町垂見553-1付近	道路表示(注意等)が薄くなっている。(4箇所)	道路表示の塗り直し

令和7年度 通学路の危険箇所一覧表

番号	学校名	路線名	危険・要注意箇所	状況・危険の内容	対応方法等
30	垂見小	市道	三橋町垂見11-1付近	防護柵がなく、水路に転落する可能性がある。 (2箇所) また、見通しが悪く、接触事故等の可能性がある。	防護柵設置、道路表示(交差点注意)の塗り直し
31	垂見小	市道	三橋町垂見11-1付近	防犯灯がなく、暗くて危険。	学校から行政区へ要望書提出依頼 →行政区より総務課に提出予定
32	垂見小	市道	三橋町垂見858-4付近	防犯灯がなく、暗くて危険。	学校から行政区へ要望書提出依頼 →行政区より総務課に提出予定
33	中山小	市道	中山団地前面道路	白線が薄くなっている。	外側線引き直し
34	柳城中	市道	校舎北側及び西側	水路沿いに防護柵がない為、水路に転落する可能性がある。	現地を確認し、学校側要望の聞き取りを行った結果、警ら強化にて対応する (以前は防護柵設置していたが、学校側の要望によりグリーンベルトを設置した影響で道路幅が4.0m未満になったため、近隣要望により防護柵を撤去した。)
35	三橋中	市道	河川 (塩塚川)	道路がかなり細く、自動車が来た場合よける場所がない。ガードレール等もなく、横に滑り落ちる生徒もいる。街灯がなく、夜間や夕方では、川に落ちたり犯罪が起きても発見しづらい。	学校から行政区へ要望書提出依頼→行政区より建設課に提出済 草刈りは対応(今年度対応予定) [自転車を一時的に避難できるたまりと街灯を要望] (ガードレール及び白線は道路幅上設置不可 学校としては、通学ルートは別ルートを通学して頂くように地域に要望を継続する)