

## 低入札価格調査結果の概要

1 工事名 沖端水天宮周辺電線共同溝等整備工事

2 調査対象業者名 新開建設(株)

3 調査概要

調査項目	結果
当該価格で入札した理由	○ 適 ・ 否
手持ち工事の状況	○ 適 ・ 否
対象工事箇所と事務所及び資材庫等との地理的關係	○ 適 ・ 否
手持ち資材及び機械の状況	○ 適 ・ 否
資材購入予定先及び機械等リース元予定者との關係	○ 適 ・ 否
労務者の確保及び下請予定業者の状況	○ 適 ・ 否
品質確保に係る施工管理計画	○ 適 ・ 否
安全管理の計画	○ 適 ・ 否
環境対策の計画	○ 適 ・ 否

4 調査結果

契約の内容に適合した履行がなされると認められた。