


調査地点図
(令和2年4月～令和3年3月分)



凡例	状態	BOD水質	水質を判断するときの目安	該当調査地点 (1年間の平均)
	きれいな水	2mg/L以下	ヤマメ、イワナ、ホタルなどが生息する	3地点
	ややきれいな水	3mg/L以下	サケ、アユなどが生息する	7地点
	ふつう	5mg/L以下	コイ、フナなどが生息する	7地点
	やや汚れた水	10mg/L以下	不快感を生じない程度	14地点
	汚れた水	10mg/L超	臭いの発生などが起こりやすくなる	1地点

■調査地点【32地点】

大和地域(9地点)

番号	調査地点名
1	徳益・垂見下田橋南側
2	南徳益流川橋西側
3	豊原小学校西側
4	鷹尾交差点東側
5	皿垣小学校西側
6	二十五丁水門
7	中島二重(株)平河建材北側
8	中島東上町公民館西側
9	六合配水場東側

三橋地域(8地点)

番号	調査地点名
10	立花いこいの森駐車場南側
11	百町二ツ川樋管
12	吉開納骨堂西側
13	起田天満神社北側
14	磯鳥ポンプ場北側
15	散田二ツ川有明海沿岸道路東側
16	柳川駅南側
17	枝光小坪樋管

柳川地域(15地点)

番号	調査地点名
18	三柱神社西側宮地嶽ポンプ場
19	旧柳川市葬儀取扱所北側
20	坂本町弥兵衛門橋
21	松濤園南側八幡樋管
22	東宮永小学校東側
23	中六十丁公民館西側
24	高島忠六別水門
25	金納橋
26	東蒲池榎木いび
27	西浜武ファインテック東側
28	昭代第二小学校西側
29	吉原南バス停東側
30	柳川みのり幼稚園東側
31	間九郎丸橋
32	昭代6号線池町制水門